

Prislista Service

priser anges inkl. moms

Nedanstående avser arbetskostnad, material tillkommer, avser service på plats hos Sunds Marin. Vid fältjobb tillkommer reskostnad.

Årlig service s-drev	2375 kr
Grundpris byte s-bälg o tät. undre vxl	13.300 kr
Tillägg tid vid byte s-bälg, dålig åtkomst	2344 kr
Kamremsbyte VP D3 (skall göras var 5 år)	3850 kr
Kamremsbyte VP MD 22(var 3:dje år) inkl justering inspr.pump	4275 kr
Justering ventilspel* VP 44, KAD 300 inkl. lufta bränsle *Bör utföras med ett intervall om 200 h	2820 kr
Årlig service Yanmar 1-3 cyl	2375 kr
Årlig service Yanmar 4 JH	2850 kr
Årlig service VP D1	2150 kr
Årlig service VP D2	2450 kr
Årlig service VP D3	3325 kr
Årlig service VP D4	3325 kr
Årlig service VP D6	3750 kr
Årlig service VP KAD 44/300	2850 kr
Årlig service VP V8	3325 kr
Årlig service AQ-drev/sköld	3325 kr
Årlig service VP HS backslag	1050 kr
Årlig service VP MS backslag	850 kr
Övriga arbeten debiteras med timkostnad	950 kr / h

Reparation AQ-Drev

priser anges inkl. moms

Priser innefattar såväl arbetskostnad som material.

Avser reparation löst drev inlämnat på Sunds Marin.

Priser på material kan variera under tid (Pris i listan sattes 2021-06-21)

	ompkn+byta/slipa kona+olja:	Enbart ompkn+olja:
280 till DP-E	12038 kr	6214 kr
DP-G	14098 kr	7361 kr
DP-H inkl delning	14854 kr	8579 kr
DP-SM	12251 kr	6347 kr
DPS-A,B	12651 kr	6153 kr

Alla drev vakuum/tryckprovas innan leverans.