

Prislista Service

priser anges inkl. moms

Nedanstående avser arbetskostnad, material tillkommer, avser service på plats hos Sunds Marin. Vid fältjobb tillkommer reskostnad.

| | |
|---|------------|
| Årlig service s-drev | 2465 kr |
| Grundpris byte s-bälg o tät. undre vxl | 13.790 kr |
| Tillägg tid vid byte s-bälg, dålig åtkomst | 2365 kr |
| Kamremsbyte VP D3 (vart 5 år) | 3940 kr |
| Kamremsbyte VP MD 22(vart 3:dje år) inkl justering inspr.pump | 4435 kr |
| Justering ventilspel* VP 44, KAD 300 inkl. lufta bränsle | 2955 kr |
| *Bör utföras med ett intervall om 200 h | |
| Årlig service Yanmar 1-3 cyl | 2465 kr |
| Årlig service Yanmar 4 JH | 2955 kr |
| Årlig service VP D1 | 2265 kr |
| Årlig service VP D2 | 2475 kr |
| Årlig service VP D3 | 3450 kr |
| Årlig service VP D4 | 3450 kr |
| Årlig service VP D6 | 3940 kr |
| Årlig service VP KAD 44/300 | 3450 kr |
| Årlig service VP V8 | 3450 kr |
| Årlig service AQ-drev/sköld | 3450 kr |
| Årlig service VP HS backslag | 1100 kr |
| Årlig service VP MS backslag | 885 kr |
| Övriga arbeten debiteras med timkostnad | 985 kr / h |

Reparation AQ-Drev

priser anges inkl. moms

Priser innefattar såväl arbetskostnad som material.

Avser reparation på löst drev inlämnat på Sunds Marin.

Priser på material kan variera under tid (Pris i listan sattes 2022-06-23)

| | ompkn+byta/slipa kona+olja: | Enbart ompkn+olja: |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| 280 till DP-E | 12795 kr | 6995 kr |
| DP-G | 15162 kr | 7870 kr |
| DP-H inkl delning | 15326 kr | 11304 kr |
| DP-SM | 14090 kr | 8039 kr |
| DPS-A,B | 14239 kr | 7838 kr |

Alla drev vakuum/tryckprovas innan leverans.