

Prislista Service 2023

priser anges inkl. moms

Nedanstående avser arbetskostnad, material tillkommer, avser service på plats hos Sunds Marin. Vid fältjobb tillkommer reskostnad.

Årlig service s-drev	2590 kr
Grundpris byte s-bälg o tätn. undre vxl	14.490 kr
Tillägg tid vid byte s-bälg, dålig åtkomst	2485 kr
Kamremsbyte VP D3 (vart 5 år)	4140 kr
Kamremsbyte VP MD 22(vart 3:dje år) inkl justering inspr.pump	4660 kr
Justering ventilspel* VP 44, KAD 300 inkl. lufta bränsle *Bör utföras med ett intervall om 200 h	3105 kr
Årlig service Yanmar 1-3 cyl	2590 kr
Årlig service Yanmar 4 JH	3105 kr
Årlig service VP D1	2380 kr
Årlig service VP D2	2600 kr
Årlig service VP D3	3625 kr
Årlig service VP D4	3625 kr
Årlig service VP D6	4140 kr
Årlig service VP KAD 44/300	3625 kr
Årlig service VP V8	3625 kr
Årlig service AQ-drev/sköld	3625 kr
Årlig service VP HS backslag	1155 kr
Årlig service VP MS backslag	930 kr
Övriga arbeten debiteras med timkostnad	1035 kr / h

Reparation AQ-Drev

priser anges inkl. moms

Priser innefattar såväl arbetskostnad som material.

Avser reparation på löst drev inlämnat på Sunds Marin.

Priser på material kan variera under tid (Pris i listan sattes 2023-01-13)

	ompkn+byta/slipa kona+olja:	Enbart ompkn+olja:
280 till DP-E	14595 kr	7745 kr
DP-G	16900 kr	8620 kr
DP-H inkl delning	16200 kr	12105 kr
DP-SM	15890 kr	8790 kr
DPS-A,B	16040 kr	8590 kr

Alla drev vakuum/tryckprovas innan leverans.